

Misrepresentation of Intertek Certified Product Labels / Fausse représentation des étiquettes de produits certifiés Intertek

Listed Fire Door 45 Minute Rating

Notification Type:	Misuse of Certification Mark
Certification Type:	Not Intertek Certified

Notification

Intertek notifies public that we have been notified by the applicant that the labels identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe le public que le demandeur nous a informés que les étiquettes identifiées ci-dessous ont été présentées à tort comme étant certifiées Intertek.

Company Identification

Top Factory for Furniture & Wood Works

Product Identification

For misrepresentation of Top Factory for Furniture & Wood Works, Fire Door 45 Minute Rating Number WHI-005399 and labeled with a WH certification mark with control number W/N 20734. Photos on Page 2.

Pour fausse déclaration de Top Factory for Furniture & Wood Works, porte coupe-feu 45 minutes numéro WHI-005399 et étiquetée avec une marque de certification WH avec numéro de contrôle W/N 20734. Photos en page 2.

Hazard Involved

Not Intertek Certified

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase and the labels should be removed and returned to Intertek/ L'utilisation doit être immédiatement interrompue et retournée au point d'achat et les étiquettes doivent être retirées et retournées à Intertek.

Published: June 10, 2025
Revised:

Photos and Images



545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Public Notice ID: 2025-54
Page 2 of 2